

兰州大学 实验室安全隐患限期整改通知书

编号：2021-030

生命科学学院：

学校于 2021 年 4 月 25 日实验室安全检查中发现你单位存在以下安全隐患，现通知你们，请于 2021 年 5 月 8 日前完成整改，并将整改情况书面报实验室与设备管理处。

生命科学学院统一要求高压灭菌锅等特种设备必须有使用、维修记录，管理经验值得全校推广；但学院实验室安全信息牌暂缺，应加快制作过程。	
逸夫生物楼 1101	实验室存放食品，插线板未固定，废液瓶未及时处理
逸夫生物楼 1005	高压灭菌锅已坏未及时标明并处理
逸夫生物楼 1009	水龙头漏水
逸夫生物楼 903	观察窗被贴纸遮挡
逸夫生物楼 902	观察窗被贴纸遮挡
逸夫生物楼 801	通风橱堆积易制毒试剂三氯甲烷，易制毒试剂管理不规范，立即整改，整改期间暂停易制毒试剂领用
逸夫生物楼 709	实验室存放食品
逸夫生物楼 705	废瓶未及时交回，实验室存放食物
逸夫生物楼 704	水龙头漏水
逸夫生物楼 702	氢气钢瓶和氧气钢瓶未分开放置，插线板未固定且靠近氢气、氧气瓶，必须立即整改
逸夫生物楼 601	废液桶已装满未盖盖子，废瓶未及时回收
逸夫生物楼 503	插线板在地面，未固定在墙上
逸夫生物楼 501	观察窗被贴纸遮挡
天演楼 122	安全信息牌未做好
天演楼 127	安全信息牌未做好，发酵罐未备案
天演楼 202	药品柜未及时上锁
天演楼 223	离心机使用记录不规范
天演楼 328	甲烷气体钢瓶未固定，饮料瓶装试剂无标签
天演楼 333	插线板未固定，水龙头滴水
天演楼 302	废瓶未及时回收，废液桶标签不清晰
天演楼 301	箱子等杂物堆积较多

注：本通知书一式两份，检查单位和被检查单位各执一份。

实验室与设备管理处

2021 年 4 月 27 日

